



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Лесі Українки, 18, м. Татарбунари, Одеської області, 68100, тел. 3-24-64

E-mail: tat-teb-ns@ukr.net веб-сайт: <http://tatarbunary.od.ua> Код ЄДРПОУ 37197846

Протокол № 7/26

**чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради 25 березня 2026 року**

м. Татарбунари
вул. Лесі Українки, 18
зал засідань

Головував: Міський голова – голова комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Татарбунарської міської ради – Андрій ГЛУЩЕНКО

Присутні: члени комісії

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Про стан протипожежного водопостачання на території Татарбунарської міської територіальної громади Білгород-Дністровського району

З метою проведення інвентаризації вододжерел зовнішнього протипожежного водопостачання 2026 року особовим складом 36 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області в Татарбунарській ОТГ Білгород – Дністровського району проведено перевірки об'єктового та вуличного протипожежного водопостачання. По результатам перевірок джерел протипожежного водопостачання відмічається задовільний рівень, готовність бажає бути кращим для використання до дій за призначенням.

При ліквідації пожеж які виникали на території громади деякі факти значно ускладнювали роботу пожежних підрозділів, в наслідок цього збільшувалися збитки завдані пожежами. Негативно відображається на ліквідації пожеж, які виникають в житловому секторі, відсутність вуличного протипожежного водопостачання та деякі несправності до дій за призначенням. За результатами обговорення ситуації комісія

ВИРІШИЛА:

1. КП «Водопостачальник», КП «Джерело Білолісся» с. Білолісся, Начальнику відділу управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради, Начальнику відділу освіти Татарбунарської міської ради: у найкоротші терміни усунути виявлені у результаті проведеної перевірки недоліки, а саме:

м. Татарбунари

На корпусах всіх водонапірних башт слід нанести позначення, яке вказує місце та стан під'їздів до джерела зовнішнього протипожежного водопостачання (додатково для пожежних водоймищ) розташування пристрою для забирання води пожежною технікою (НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 і ГОСТ 12.4.026.) Організувати ремонт та обладнати пристроєм для забору води пожежним автомобілем 7-м водонапірних веж «Рожновського»,

Артсвердловина № 842 (Тіниста)	вул.Тіниста 8/1
Артсвердловина № 882/1738 (Миру)	вул.Миру, 36/1
Артсвердловина № 1065/А-4008 (Кутузова)	вул.Кутузова, 32
Артсвердловина № б/н (ж/м Південний)	вул.М.Плотного, 4/1
Артсвердловина № 894а (Кооперативна)	вул.Кооперативна, 12/1
Артсвердловина № 1593 (Чорноморська)	вул.Чорноморська, 82/1
Артсвердловина № 8401 (ЦРЛ)	вул.Р.Гульченка, 16/1

Населені пункти:

с. Глибоке

Дитячий садок «Буратіно» вул. Центральна 41, Пожежний водоймище на 50м.куб не тримає воду.

с. Глибоке

Школа вул. Миру 2, Пожежний водоймище на 50м.куб не тримає воду.

с. Борисівка

Дитячий садок «Берізка» вул. Миру 4

Пожежний водоймище на 100 м.куб не тримає воду.

с. Борисівка

Борисівський Ліцей вул. Миру 5

Пожежний водоймище 50 м.куб не тримає воду.

с. Білолісся

вул. Вишнева 1А, Водонапірна вежа, відсутній пристрій для забирання води пожежною технікою.

вул. Сонячна 46, Водонапірна вежа, відсутній пристрій для забирання води пожежною технікою.

ЗОШ Ліцей пров. Шкільний,1. Пожежне водоймище 100 м.куб. не герметичний.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради Геннадія Белого.

Голова комісії з питань ТЕБ та НС
ВК Татарбунарської міської ради

Андрій ГЛУЩЕНКО

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС
ВК Татарбунарської міської ради

Сергій ДУТКА

